REMAP II

GOLD

CASAMENTO MERCEDES SPRINTER PROCESSADOR L52H

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ES0162

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

Carga 121

POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha MERCEDES BENZ contidos neste aparelho.
SPRINTER

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.



Retorna na pagina 03

Ver ilustração do Imobilizador 2L52H
a partir da Pag. 06

Retorna na pagina 12

Procedimento válido para as memórias
SMD (35P08)
SMD (95P08)

Escolha o procedimento a ser verificado.

INTERFACE
▶ PINCA SOIC 8 ▶

Escolha a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA
▶ SMD (35P08)
SMD (95P08)

CONECTE A PINCA SOIC 8 NA EEPROM 35P08
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

ESCOLHA MEMORIA
SMD (35P08)
▶ SMD (95P08)

CONECTE A PINCA SOIC 8 NA EEPROM 95P08
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

Ver ilustração da ECU Mercedes SPRINTER a partir da Pag. 07

Retorna na pagina 12

Procedimento válido para as memórias
SMD (35P08)
SMD (95P08)

Escolha o procedimento a ser verificado.

INTERFACE
▸ PINCA SOIC 8 ▸

Escolha a EEPROM a ser verificada.

ESCOLHA MEMORIA
▸ SMD (35P08)
SMD (95P08)

CONECTE A PINCA SOIC 8 NA EEPROM 35P08
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

ESCOLHA MEMORIA
SMD (35P08)
▸ SMD (95P08)

CONECTE A PINCA SOIC 8 NA EEPROM 95P08
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

Retorna na pagina 12

A foto acima mostra
o Imobilizador MASK L52H fechado.
A foto abaixo mostra
a localização dos fios soldados no
circuito do imobilizador.

Ver Procedimento na Pag. 03

1 - Fio Vermelho
2 - Fio Amarelo
3 - Fio Verde
4 - Fio Laranja
5 - Fio Roxo
6 - Fio Marrom



Ver Localização onde serão soldados os fios na Pag. 13

Retorna na pagina 12

Ver Procedimento na Pag. 04

Ecu Sprinter

Identificação da ECU Mercedes Sprinter

Traseira da ECU da Sprinter

Retorna na pagina 08

Retirando os Parafusos da ECU

Placa de Circuitos da ECU Mercedes Sprinter





Localização da Memoria SMD 35P08

Retorna na pagina 09



Identificação da Serial EEPROM 35P08

Posição da Pinça Soic 8





Posição da Pinça Soic 8 na memoria 35P08

Retorna na pagina 12

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

MERCEDEZ BENZ
Pag. 11

Retorna na pagina 01

MERCEDES BENZ

SPRINTER
Pag. 12

Retorna na pagina 10

SPRINTER

IMOBILIZADOR

Rotina para Verificação - Casamento Imobilizador Mascara 2L52H, Mascara 4L52H E Central.....02
Rotina para Codificação - Imobilizador 2L52H e 4L52H Casamento Via Cabo MB-C.....03
Rotina para Codificação - MASCARA 2L52H - Central Via Pinça Soic 8.....04
Rotina para Codificação - MASCARA 4L52H - Central Via Pinça Soic 8.....05
Ilustrações dos Fios Soldados no Circuito do Imobilizador L52H.....06
Ilustração da Localização onde os fios do Cabo MB-C serão Soldados no Circuito do Imobilizador 2L52H.....13

ECU SPRINTER

Ilustração da ECU da Mercedes Sprinter.....07
Ilustração da Placa de Circuito da ECU da Mercedes Sprinter.....08
Ilustração da Identificação da Memoria SMD 35P08 e Aplicação da Pinça Soic 8.....09

Retorna na página 11

LOCALIZAÇÃO ONDE OS FIOS DO CABO MB-C SERÃO SOLDADOS NO CIRCUITO DO IMOBILIZADOR 2L52H



1 - Fio Vermelho
2 - Fio Amarelo
3 - Fio Verde
4 - Fio Laranja
5 - Fio Roxo
6 - Fio Marrom

Retorna na pagina 12